


Kit de remplacement « Satellite »

Fiche N° SAV 00 399 A00

Série commerciale
S136AA2386

Série type
S136AA2386



Rep	Désignation	Références	Ind Prix
	Kit de remplacement complet	S136AA2386	F19
SAV sur le Kit de remplacement			
1	Boîtier commande + faisceaux	S136AA1411	D13
2	Carte électronique Basse « 2006 »	S136AA1415	F14
3	Sonde de charge (Thermocouple)	S131CC0214	H11
4	Domino mâle 9 plots	S232AA0145	H7
5	Sonde équipée 22k Ohms	S136AA0822	I6
6	Module Satellite	S136AA1390	H15

Ce kit remplace « l'esclave » dans les installations dites « maître – esclave ».

Kit de remplacement « du maître » : voir fiche SAV 0398

Evolution des indices FICHE SAV

Evolution des indices PRODUIT

N° Modif	Date	Modification	Ind	Réf. Produit	N° Modif	Date	Modification	Ind
70 / 14	08/10/14	Création kit Muller « Satellite » pour remplacer les kits S54005MB – S82906MB et SA689522	A00	S136AA2386	70 / 14	S41/14 -	Commercialisation	00